Docket No.: 21029-00272-US

(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of: Francois Mignard	
Application No.: Not Yet Assigned	Confirmation No.: N/A
Filed: Concurrently Herewith	Art Unit: N/A
For: PROCESS FOR THE CONTROLLED OXIDATION OF A STRIP BEFORE CONTINUOUS GALVANIZING, AND GALVANIZING LINE	Examiner: Not Yet Assigned

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

MS Patent Application Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign application filed in the following foreign country on the date indicated:

Country	Application No.	Date
France	03-03058	March 12, 2003

In support of this claim, a certified copy of the said original foreign application is filed herewith.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPT)

Application No.: Not Yet Assigned Docket No.: 21029-00272-US

Applicant believes no fee is due with this response. However, if a fee is due, please charge our Deposit Account No. 22-0185, under Order No. 21029-00272-US from which the undersigned is authorized to draw.

Dated: March 3, 2004

Respectfully submitted,

Morris Liss

Registration No.: 24,510

CONNOLLY BOVE LODGE & HUTZ LLP

1990 M Street, N.W., Suite 800 Washington, DC 20036-3425

(202) 331-7111

(202) 293-6229 (Fax)

Attorney for Applicant

THIS PAGE BLANK (USPTO)



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 10 FEV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr THIS PAGE BLANK (USPIU)







Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

Adresse électronique (facultatif)

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	DB 540 e W / 21050
RÉSERVÉ À L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MAN	IDATAIRE
REMISE DES PIÈCES DATE 12 MARS 2003		À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADR	ESSEE
ueu 75 INPI PARIS	•	Cabinet ARMENGAUD AINE	
N° D'ENREGISTREMENT 030305 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	58	3, Avenue Bugeaud	Ì
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE	8888	75116 PARIS	
PAR L'INPI	5003	70110171110	
Vos références pour ce dossier (facultatif) AA 60881		•	•
Confirmation d'un dépôt par télécopie		r l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE	All Carles Control of	4-cases suivantes	
Demande de brevet	X		
Demande de certificat d'utilité			
Demande divisionnaire			
Demande de brevet int	tiale N°	Date Lilii	_
i		Date LILL	_
ou demande de certificat d'utilité int	tiale N	Val. L.	
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet ini	tiale N°	Date	.1
TITRE DE L'INVENTION (200 caractè			,
GALVANISATION			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ	Pays ou organisati		
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE	Date 1	N°	
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisati	on N°	·
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAIS	SE Pays ou organisati	on ·	,
	Date L 1 1	N°	
	☐ S'il y a d'a	utres priorités, cochez la case et utilisez l'imprime	«Suite»
DEMANDEUR (Cochezil une des 2 ca	ses) X 1 Personne	morale Personne physique	
Nom	STEIN HEURTE		Maria Meneroleuru ee o
ou dénomination sociale		•	
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			_
Domicile Rue	Z.A.I. du Bois d	e l'Epine	
ou siège Code postal et ville	[9,1,1,3,0]		
Pays	FRANCE		
Nationalité	FRANCAISE		
N° de téléphone (facultatif)	01 60 91 12 34	N° de télécopie (facultatif) 01 60 77 67 55	



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

AAROOPRIETE
IMPUSTIBLELE
26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



F	Réservé à l'INPI		Cet imprimé est à rei	mplir lisiblement à l'encre noire	D8 540 @ W / 210
REMISE DES PIÈCES DATE 12 MAI LIÈU 75 INI			À QUI LA CO	SSE DU DEMANDEUR OU DU MA PRRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADI	
N° D'ENREGISTREMENT	03 03 058	÷	Cabinet ARI	MENGAUD AINE	
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR		Ĭ	3, Avenue E	3ugeaud	
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUI PAR L'INPI	ÉE		75116 PAR	IS a	
Vos références p	our ce dossier			•	
(facultatif) AA 60	0881				
Confirmation d'u	ın dépôt par télécopie	N° attribué par	l'INPI à la télécopie		
2 NATURE DE	LA DEMANDE	Cochez l'une des	4 cases suivantes		
Demande de l	prevet	X	2000	Account the transfer of the confidence of the co	are the seprest contact and
Demande de d	certificat d'utilité				
Demande divi	sionnaire		8 21. D. 1	***	. ,
	Demande de brevet initiale	N°		Date	
ou dema	nde de certificat d'utilité initiale	Ио		Date LILIII	_
	n d'une demande de en <i>Demande de brevet initiale</i>	N°		Date	* *
.	NVENTION (200 caractères ou D'OXYDATION CONTRO	•	AVANT GALVANI	SATION EN CONTINU ET LI	IGNE DE
4 DÉCLARATIO		Pays ou organisation			
		Date L		N°	
	E DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation	1 .		
	DÉPÔT D'UNE	Date 1 1		N°	
DEMANDE A	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation Date	1	N°	
maken and all property and the second property and the	The second of th		CONTRACTOR A CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P	ez la case et utilisez l'imprimé	«Suite»
5 DEMANDEUR	(Cochez l'une des 2 cases)	Personne m	orale	☐ Personne physique ≥ -	
Nom		STEIN HEURTE	1	5. (2) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	an examinate of the State of the Paris
ou dénominati	on sociale			·	f.:
Prénoms					
Forme juridiqu N° SIREN	le	,			
Code APE-NAF	:	<u> </u>			1
Odde H E W		Z.A.I. du Bois de	l'Enine	*	
Domicile ou	Rue		p		
siège	Code postal et ville	[9,1,1,3,0] RIS	ORANGIS		
	Pays	FRANCE			
Nationalité		FRANCAISE			
N° de téléphor		01 60 91 12 34	N° de téléco	opie (facultatif) 01 60 77 67 55	
Adresse électro	onique (facultatif)				
		S'il y a plus d'u	ın demandeur. coch	iez la case et utilisez l'imprimé	Suiten



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



	Réservé à l'INPI			
REMISE DES PIÈCES DATE 12 MA	RS 2003			•
			;	
UEV 75 INPIP				
N° D'ENREGISTREMENT	0303058			DB 540 W / 210502
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L		noderna antigate		
6 MANDATAIRE	(suya heu)			其他的語言:
Nom		PEAUCELLE		,
Prénom		Chantal		
Cabinet ou Soc	ciété ·	Cabinet ARMEN	GAUD AINE	
N °de pouvoir de lien contrac	permanent et/ou tuel	92-1189		
Adresse	Rue	3, Avenue Buge		
Adresse	Code postal et ville	[7 5 1 1 6] PA	RIS	
	Pays	FRANCE		
N° de téléphor		01-45-53-05-50		
Nº de télécopi		01-45-53-80-21		
Adresse électr	onique (facultatif)	armengau@club	-internet.fr	No. 1984年 1985年 1
7 INVENTEUR	(s)	Les inventeurs s	ont nécessairement des	personnes physiques .
Les demander	ırs et les inventeurs	Oui ·		
sont les même	es personnes		And the same of th	aire de Désignation d'inventeur(s)
E RAPPORT DE	RECHERCHE	Uniquement pou	r une demande de breve	t:(y compris division et transformation):
	Établissement immédiat	X		
	ou établissement différé			- Martine de la companio della compa
	elonné de la redevance en deux versements)	Oui	les personnes pnysiques (effectuant elles-mêmes leur propre dépôt
	<u> </u>	✗ Non		
9 RÉDUCTION DES REDEVA		Requise pour Obtenue antéi		invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> cette invention <i>(joindre une copie de la</i>
	DE NUCLEOTIDES IDES AMINÉS	Cochez la case	e si la description contient (une liste de séquences
Le support éle	ectronique de données est joint			
séquences su	n de conformité de la liste de ur support papier avec le ronique de données est jointe		· .	
	utilisé l'imprimé «Suite», nombre de pages jointes			
OU DU MAN (Nom et qua	DU DEMANDEUR DATAIRE alité du signataire) taire : PEAUCELLE Chan	tal	lilly	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI M. MARTIN
le 12 m	ars 2003	U (1	

1 - La: -070 17 du Ciamiar 1079 rolativo à l'informatique aux fichiers et aux lihertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



BR2

	003 ARIS			
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	03 058			, DB 540 W / 21050
6 MANDATAIRE (54/1)	zlieu)			
Nom	The second secon	PEAUCELLE	1.15 KEEPING - 2019 HEAVY - 111 PAGE 2019 - 1	于一种自己的主义的。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
Prénom		Chantal		
Cabinet ou Société		Cabinet ARMEN	GAUD AINE	
N °de pouvoir perman de lien contractuel	ent et/ou	92-1189		
Rue Adresse		3, Avenue Bugea		According to the Control of the Cont
Code	postal et ville	[7 :5 :1 :1 :6] PAF		
Pays		FRANCE		
N° de téléphone (facultatif)		01-45-53-05-50		
N° de télécopie (faculti		01-45-53-80-21		
Adresse électronique (facultatif)	armengau@club-	***************************************	
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs so	int necessairement des	personnes physiques
Les demandeurs et les sont les mêmes persor	nnes	Oui Non: Dans c	e cas remplir le formu	laire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHE	ERCHE.			et (y compris division et transformation)
	iblissement immédiat établissement différé		Control of the State of the Sta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Paiement échelonné de (en deux ver	ersements)	Uniquement pour le	es personnes physiques	effectuant elles-mêmes leur propre dépôt
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Requise pour la Obtenue antérie	eurement à ce dépôt pour	ies invention (joindre un avis de non-imposition) r cette invention (joindre une copie de la indiquer sa référence): AG
SÉQUENCES DE NUC ET/OU D'ACIDES AM	CLEOTIDES 11NÉS		si la description contient	
Le support électronique	e de données est joint			
La déclaration de confo séquences sur suppor support électronique de	ormité de la liste de ort papier avec le			-
Si vous avez utilisé l' indiquez le nombre d				*
OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du si Mandataire : PE Le 12 mars 200	E signataire) EAUCELLE Chanta	al MUL	U,	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

10

15

20

25

30

35

1

PROCEDE D'OXYDATION CONTROLEE DE BANDES AVANT GALVANISATION EN CONTINU ET LIGNE DE GALVANISATION

L'invention est relative à un procédé de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une bande d'acier comportant des éléments d'addition oxydables en une proportion permettant d'améliorer les propriétés mécaniques de l'acier.

L'amélioration des propriétés mécaniques de l'acier va aussi bien vers l'augmentation des résistances mécaniques visant par exemple à diminuer leur épaisseur et donc le poids d'acier, que vers l'augmentation de l'emboutissabilité, ou encore vers l'augmentation de ces deux critères. Ceci à conduit à la mise au point de nuances d'aciers multiphasés, par exemple de type DP (dual phase) et TRIP (Transformation induite par plasticité).

Ces nuances multiphasées à très haute résistance sont généralement obtenues par addition d'éléments durcisseurs tels que Si, Mn, Cr, Mo, etc.

Les fours de galvanisation à chaud au trempé selon l'état de la technique comportent typiquement plusieurs sections différentes phases des réaliser pour équipées traitement thermique qui sont généralement : chauffage, traitement refroidissement. Le four de maintien, thermique est conditionné par une atmosphère neutre ou réductrice, généralement constituée d'un mélange d'azote et d'hydrogène destiné à réduire les oxydes de présents à la surface des tôles avant leur galvanisation.

aciers multiphasés, que, les On constate pour éléments présents tels que Si, Mn, Cr, Mo, etc, oxydables que le fer se combinent prioritairement avec les atomes d'oxygène présents dans le four pour former potentiel la bande. Le oxydes en surface de d'oxydation très élevé de ces composants entraîne même

10

15

20

25

30

35

une migration de leurs atomes vers la surface de la bande pour qu'ils puissent s'oxyder avec l'oxygène présent dans le four.

Le résultat est la formation d'une mince couche d'oxydes à la surface de la bande. Ces oxydes sont stables et ne dans leur passage lors de réduits sont pas différentes zones du four, on les retrouve donc à la surface de la bande lors de sa plongée dans le bain de zinc ce qui fait obstacle à l'adhérence du zinc durant l'opération de galvanisation. La diminution du point de les four dans du l'atmosphère compatibles avec l'état de l'art actuel n'a pas supprimé ce phénomène et on constate toujours la présence sur la surface des bandes galvanisées de défauts provoqués par la présence locale de ces oxydes.

de actuellement procédé le Il en résulte que galvanisation au trempé d'une bande d'acier ne permet pas nuances correctement les qalvaniser de multiphasés ayant une teneur en éléments oxydables tels que Si, Cr, Mn, Mo, ... suffisante pour améliorer les propriétés mécaniques de l'acier.

L'invention proposée a pour but de fournir un dispositif et un procédé de galvanisation à chaud au trempé en continu qui permettent de traiter correctement des bandes contenant des éléments d'addition oxydables dont la teneur est suffisante pour améliorer les propriétés mécaniques de l'acier.

galvanisation de une ligne L'invention concerne continu à chaud au trempé d'une bande d'acier comportant proportion éléments d'addition oxydables en une d'améliorer les propriétés mécaniques permettant l'acier, selon laquelle la bande chemine dans un four de galvanisation sous une atmosphère réductrice, avec trempé qalvanisation, cette ligne étant bain de caractérisée en ce qu'elle comprend en amont du four de

10

15

3 .

galvanisation un moyen de chauffage de la bande à une température appropriée suivi d'une zone pour exposer la bande à une atmosphère oxydante dont la teneur en oxygène est telle que, compte tenu de la température de la bande et de la durée du traitement, les éléments d'addition oxydables de la bande d'acier soient oxydés à la surface et immédiatement sous la surface de la bande avant qu'ils n'aient pu migrer vers ladite surface pour y formér une couche d'oxydes capable de provoquer des défauts de galvanisation. Les oxydes de fer produits durant cette opération seront réduits durant le passage de la bande dans le four.

Avantageusement, la bande est portée à une température °C et 400 °C pour le traitement comprise entre 150 d'oxydation. Pour une nuance d'acier donnée, le contrôle atmosphère surface, pour une sa l'oxydation de sera effectué par le choix du couple oxydante donnée, de la bande dans temps séjour de / température l'atmosphère oxydante.

Le contrôle de ce couple température / temps de séjour sera effectué en continu et tiendra compte du régime de fonctionnement de la ligne, en particulier de la vitesse instantanée de défilement de la bande. Le contrôle du traitement d'oxydation de la bande peut être effectué en régulant la puissance de chauffage situé en amont du four (action sur la température de la bande) ou en agissant sur la distance entre l'élément chauffant situé en amont du four et l'entrée du four (action sur le temps d'oxydation).

1'opération contrôlée d'oxydation de la surface de la bande peut être l'air ambiant ou tout autre atmosphère confinée dans une enceinte installée en amont du four et dont on contrôlera la teneur en oxygène.

galvanisation un moyen de chauffage de la bande à une température appropriée suivi d'une zone pour exposer la bande à une atmosphère oxydante dont la teneur en oxygène est telle que, compte tenu de la température de la bande et éléments d'addition les traitement, durée du oxydables de la bande d'acier soient oxydés à la surface et immédiatement sous la surface de la bande avant qu'ils n'aient pu migrer vers ladite surface pour y former une capable de provoquer des défauts d'oxydes couche galvanisation. Les oxydes de fer produits durant cette opération seront réduits durant le passage de la bande dans le four.

10

Avantageusement, la bande est portée à une température comprise entre 150°C et 400°C, de préférence entre 150°C et 300°C environ, pour le traitement d'oxydation. Pour une nuance d'acier donnée, le contrôle de l'oxydation de sa surface, pour une atmosphère oxydante donnée, sera effectué par le choix du couple température / temps de séjour de la bande dans l'atmosphère oxydante.

Le contrôle de ce couple température / temps de séjour sera 20 et tiendra compte du régime effectué en continu fonctionnement de la ligne, en particulier de la vitesse instantanée de défilement de la bande. Le contrôle du traitement d'oxydation de la bande peut être effectué en réqulant la puissance de chauffage situé en amont du four (action sur la température de la bande) ou en agissant sur la distance entre l'élément chauffant situé en amont du four et l'entrée du four (action sur le temps d'oxydation).

L'atmosphère oxydante dans laquelle s'effectue l'opération 30 contrôlée d'oxydation de la surface de la bande peut être l'air ambiant ou tout autre atmosphère confinée dans une enceinte installée en amont du four et dont on contrôlera la teneur en oxygène.

15

20

25

30

L'invention consiste, mises à part les dispositions exposées ci-dessus, en un certain nombre d'autres dispositions dont il sera plus explicitement question ciaprès à propos d'exemples de réalisations décrits en détail avec références aux dessins annexés, mais qui ne sont nullement limitatifs.

- Fig. 1 est un schéma d'une ligne de galvanisation en continu à chaud au trempé mettant en œuvre le procédé de l'invention,
- Fig. 2 est un diagramme représentant la variation de la température d'un point de la bande, portée en ordonnée, en fonction de la position du point sur la ligne présenté en abscisse,
 - Fig. 3 est un schéma d'une variante de la ligne de galvanisation,
 - Fig. 4 à 6 sont des autres variantes de réalisation.

Pour les Fig. 1 à 4, la bande se déplace de la gauche vers la droite.

En se reportant à la Fig. 1 des dessins, on peut voir, schématiquement représentée, une ligne de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une bande d'acier 1 dans un bain de galvanisation de zinc en fusion 2.

four de galvanisation réalisé ligne comprend un suivant l'état de l'art 3 pour le traitement de la bande 1 avant son trempé dans le bain 2. Le four comprend plusieurs sections équipées pour réaliser successivement les différentes phases du traitement thermique qui sont chauffage, maintien puis refroidissement généralement jusqu'à une température adaptée à la déposition du zinc à la surface de la bande. L'atmosphère du four mélange réalisée par un qaz réductrice, traditionnellement d'azote avec de l'hydrogène avec un point de rosée maintenu aussi bas que possible.

10

15

20

25

30

5

La bande l'acier 1 contient des éléments d'addition oxydables tels que Si, Cr, Mn, Mo selon des proportions caractéristiques améliorer ses suffisantes pour ligne de type de. jour, ce Jusqu'à ce mécaniques. galvaniser de permettait pas ne galvanisation correctement en continu , à chaud, au trempé, un acier contenant de tels éléments oxydables suivant de telles proportions car, comme déjà expliqué, lors du traitement de chauffage et de maintien à haute température, une très mince couche d'oxyde de ces éléments d'addition se formait en surface et se maintenait jusque dans le zinc fondu ce qui provoquait des défauts dans le revêtement.

Selon l'invention, en amont du four 3 on soumet la bande 1 dans une zone 8 à un traitement d'oxydation dans des conditions d'atmosphère, de température et de temps de séjour telles que les éléments d'addition oxydables notamment Si, Cr, Mn ou Mo, soient oxydés sous la surface de la bande avant qu'ils n'aient pu migrer vers cette surface pour former une couche d'oxyde à même de provoquer des défauts de galvanisation.

Dans ces conditions, lors du traitement dans la chambre 3, les oxydes d'éléments d'addition restent piégés à l'intérieur du matériau et il n'y a plus de migration d'éléments d'addition vers la surface de la bande à même d'enrichir la couche d'oxydes jusqu'à provoquer des défauts de galvanisation.

Lors du traitement dans la zone 8 et de la zone 8 jusqu'à l'entrée du four, des oxydes de fer sont formés à la surface de la bande. Ces oxydes de fer sont réduits dans l'enceinte du four 3 de sorte que la bande 1, lorsqu'elle arrive dans le bain de zinc fondu 2 présente une surface présentant une couche d'oxydes d'éléments d'addition réduite qui permet une bonne galvanisation.

La zone 8 comporte un moyen de chauffage pour porter la 35 bande 1 à la température souhaitée, typiquement comprise

10

15

20

25

30

35

entre 150 °C et 400 °C. Un moyen de contrôle 7 constitué par un calculateur ou un ordinateur est prévu pour ajuster le chauffage de la bande à partir de capteurs tels que des capteurs de vitesse de bande 4, de température 5 et d'émissivité 6 de la surface de la bande.

Le contrôle de la cinétique d'oxydation résulte, en fonction d'une atmosphère oxydante donnée, de la maîtrise de la température finale de la bande 1 en sortie du moyen de chauffage 8 et du temps de séjour de la bande 1 dans la zone 8 et entre la zone 8 et l'entrée du four 3. La combinaison de ces paramètres est optimisée en fonction de la nuance de l'acier à traiter, de la vitesse de la ligne et de l'épaisseur et de la largeur de la bande.

Le moyen de chauffage 8 est choisi pour avoir une faible inertie thermique et une forte réactivité afin de maintenir un contrôle de l'oxydation de la surface de la bande durant les phases transitoires occasionnées par les variations de vitesse de la ligne ou les variation de format de bande 1. Ce moyen de chauffage 8 pourra être constitué par un four à gaz, de type feu nu ou chauffage indirect, de préférence ce moyen de chauffage sera constitué par un four à induction électromagnétique.

Le traitement d'oxydation de la bande 1 dans la zone 8 et entre la zone 8 et l'entrée du four 3 sera de préférence effectué à l'air. Le contrôle de l'oxydation de la bande sera réalisé alors par le contrôle de deux paramètres : la température de la bande en sortie de 8 et le temps de séjour de la bande à l'air entre son entrée dans la zone 8 et son entrée dans le four 3. La température devra être augmentée quand la vitesse de la ligne augmentera afin de compenser la diminution du temps de séjour de la bande à haute température dans l'air.

La Fig. 2 présente la variation de température d'un point de la bande 1 portée en ordonnée en fonction de la

entre 150°C et 400°C. Un moyen de contrôle 7 constitué par un calculateur ou un ordinateur est prévu pour ajuster le chauffage de la bande à partir de capteurs tels que des capteurs de vitesse de bande 4, de température 5 et 5 d'émissivité 6 de la surface de la bande.

Le contrôle de la cinétique d'oxydation résulte, en fonction d'une atmosphère oxydante donnée, de la maîtrise de la température finale de la bande 1 en sortie du moyen de chauffage 8 et du temps de séjour de la bande 1 dans la zone 8 et entre la zone 8 et l'entrée du four 3. La combinaison de ces paramètres est optimisée en fonction de la nuance de l'acier à traiter, de la vitesse de la ligne et de l'épaisseur et de la largeur de la bande.

- Le moyen de chauffage 8 est choisi pour avoir une faible 15 inertie thermique et une forte réactivité afin de maintenir un contrôle de l'oxydation de la surface de la bande durant les phases transitoires occasionnées par les variations de vitesse de la ligne ou les variations de format de bande 1. Ce moyen de chauffage 8 pourra être constitué par un four à
- 20 gaz, de type feu nu ou chauffage indirect, de préférence ce moyen de chauffage sera constitué par un four à induction électromagnétique. Le four à induction comporte au moins une bobine inductrice qui peut être rapprochée ou éloignée du four de galvanisation pour moduler la cinétique 25 d'échauffement produite.
 - Le traitement d'oxydation de la bande 1 dans la zone 8 et entre la zone 8 et l'entrée du four 3 sera de préférence effectué à l'air. Le contrôle de l'oxydation de la bande sera réalisé alors par le contrôle de deux paramètres : la
- 30 température de la bande en sortie de 8 et le temps de séjour de la bande à l'air entre son entrée dans la zone 8 et son entrée dans le four 3. La température devra être augmentée quand la vitesse de la ligne augmentera afin de compenser la diminution du temps de séjour de la bande à haute
- 35 température dans l'air.

La Fig. 2 présente la variation de température d'un point de la bande 1 portée en ordonnée en fonction de la

10

15

20

7 '

position de ce point sur la ligne portée en abscisse. En amont du moyen de chauffage 8, la température de la bande est basse, par exemple inférieure à 100 °C et correspond au segment 9. Lors du passage de la bande 1 dans le moyen sa température augmente suivant, de chauffage 8, exemple, le segment incliné 10. La température de la bande 1, depuis sa sortie du moyen de chauffage 8 jusqu'à son entrée dans le four 3 reste sensiblement constante segment 11, le traitement le schématisé par cette phaše. Dans durant poursuit d'oxydation se l'enceinte du four 3, le chauffage de la bande 1 va continuer suivant un cycle adapté à sa métallurgie et symbolisé par 12.

Le contrôle de l'oxydation de la bande peut être effectué par action sur l'un ou plusieurs des paramètres présentés sur la Fig. 2. Il est possible d'agir sur la température de la bande en faisant varier la pente moyenne du segment 10 pour obtenir un niveau variable du palier du segment 11. Il est possible également de faire varier la durée du palier 11 ou de modifier l'efficacité de l'oxydation de la bande durant le palier 11, par exemple en faisant varier la concentration d'oxygène de l'atmosphère oxydante à laquelle est exposée la bande durant ce palier de traitement.

7.4

La Fig. 3 présente une variante de la Fig. 1 dans laquelle la zone de chauffage 8 est reliée de façon étanche à l'entrée du four 3 par l'enceinte 13. On comprend que, au sein de l'enceinte 13, il est possible de contrôler la concentration en oxygène de façon à adapter l'oxydation de la bande au type spécifique d'acier, à la vitesse de bande ou à tout autre paramètre nécessaire au contrôle de la cinématique d'oxydation de la bande. Le contrôle du taux d'oxygène de l'enceinte 13 ainsi que les étanchéités de cette enceinte vis à vis de

5 -

.10

15

20

25

30

l'extérieur ou de l'enceinte du four 3 seront réalisés suivant les moyens de l'état de l'art.

Le contrôle de la durée du traitement d'oxydation en fonction des paramètres de fonctionnement de la ligne peut être avantageusement effectué par la modification de la longueur de bande 1 entre la sortie du moyen de chauffage 8 et l'entrée du four 3. Cette variation de longueur peut être effectuée de diverses manières.

Une première possibilité consiste à déplacer le moyen de chauffage 8 suivant la direction de la bande 1 comme illustré schématiquement sur la Fig. 4 par la flèche en tirets 14. Pour une vitesse de bande donnée, lorsque le moyen de chauffage 8 est rapproché du four 3, la durée de traitement diminue tandis que lorsque le moyen de chauffage 8 est éloigné du four 3, la durée du traitement augmente.

Une deuxième possibilité est illustrée par la Fig. 5. Les moyens de chauffage 8 sont fixes. Entre les moyens de chauffage 8 et le four 3, la bande 1 passe sur un rouleau fixe 15 et sur un rouleau mobile 16 pouvant être déplacé parallèlement à la direction de la bande comme illustré schématiquement par la flèche 17. Lorsque le rouleau mobile 16 est déplacé vers la droite, la longueur de bande entre les moyens de chauffage 8 et le la durée du traitement augmente qui augmente ce d'oxydation. Inversement, lorsque le rouleau mobile 16 est déplacé vers la gauche de la Fig. 5, la longueur de bande diminue ce qui réduit la durée du traitement. Cette disposition avec un rouleau mobile 16 et deux brins horizontaux de bande peut être répétée plusieurs fois avec plusieurs rouleaux et plusieurs brins de longueur variable afin d'augmenter la longueur de bande entre 8 et et augmenter la possibilité de variation de cette longueur.

10

15

20

25

30

35

9

La Fig. 6 présente une variante de la Fig. 5 pour laquelle les moyens de chauffage 8 sont fixes et la bande 1 passe sur deux rouleaux fixes 20 et 21 et sur un être pouvant 19 rouleau mobile perpendiculairement à la direction principale de la bande comme illustré schématiquement par la flèche 18. Lorsque le rouleau mobile 19 est déplacé vers le haut, longueur de bande entre les moyens de chauffage 8 et le four 3 augmente ce qui augmente la durée du traitement d'oxydation. Inversement, lorsque le rouleau mobile 19 est déplacé vers le bas de la Fig. 6, la longueur de bande diminue ce qui réduit la durée du traitement. Cette disposition avec un rouleau 19 et deux brins verticaux de bande peut être répétée plusieurs fois afin d'augmenter 3 et augmenter longueur de bande entre 8 et possibilité de variation de cette longueur.

On comprend que toutes les combinaisons de rouleaux fixes et de rouleaux mobiles permettant de faire varier la longueur de bande entre les moyens de chauffage 8 et l'entrée du four 3 permettent de faire varier la durée de l'oxydation de la bande et peuvent être mises en œuvre dans le cadre de cette invention.

Il est également possible de placer les rouleaux 15 et 17 de la Fig. 5 ou les rouleaux 19, 20 et 21 de la Fig. 6 dans une enceinte telle que 13 dans laquelle la concentration en oxygène peut être contrôlée et ajustée au traitement à obtenir.

On comprend également qu'il est possible de combiner le contrôle de la température de sortie de la bande des moyens de chauffage 8 et le contrôle de la durée de l'oxydation en fonction des caractéristiques du matériau et des objectifs visés. Ce contrôle de la température et du temps de traitement ainsi que la commande des actionneurs correspondants est réalisé par le calculateur 7 en fonction des données du produits saisies par

15

20

25

l'opérateur ainsi que par les mesures réalisées par les capteurs tels que, par exemple, 4, 5 et 6.

Grâce à la mise en œuvre de ces dispositifs, la bande 1 arrive dans le bain de zinc en fusion 2 avec une surface sur laquelle la formation des oxydes a été limitée, y compris pour les oxydes des éléments d'addition, de sorte que l'adhérence du zinc sur cette surface puisse s'effectuer au mieux.

La ligne de galvanisation selon l'invention constitue un outil de production flexible permettant de galvaniser économiquement diverses nuances d'acier quelle que soit la nature de leurs additifs sans défaut de déposition du Les moyens de contrôle 7 et les zinc sur leur surface. leur rapidité grâce à chauffage 8, de d'adaptation, permettent d'adapter le procédé de contrôle d'oxydation à toutes les dimensions de produits et à la lique de de vitesse de variations les toutes production.

On peut également noter que les dispositifs nécessaires à la mise en œuvre du procédé de contrôle de l'oxydation des bandes comprenant des additifs tels que Si, Cr, Mn, Mo... peuvent être facilement ajoutés à une installation existante pour étendre sa gamme de production ou, sur une installation où ils sont installés, ils peuvent être neutralisés facilement pour la production de nuances d'acier ne comprenant pas ces additifs.

REVENDICATIONS

1. Procédé de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une d'addition éléments comportant des d'acier (1) proportion permettant d'améliorer une oxydables en propriétés mécaniques de l'acier, selon lequel la bande chemine dans un four de galvanisation (3) sous une atmosphère réductrice, ce four étant constitué de sections de traitement thermique, de chauffage, de maintien, de refroidissement et de trempé dans un bain de galvanisation (2), caractérisé en ce que la bande est soumise, en amont de la section d'entrée du four, à un traitement d'oxydation dans des conditions de température, de durée et de teneur en oxygène d'un gaz dans lequel baigne la bande, telles que les éléments d'addition oxydables soient oxydés essentiellement à l'intérieur de la bande, avant qu'ils n'aient pu migrer vers la surface pour y 15 former une couche d'oxydes de nature à créer des défauts de galvanisation.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la bande d'acier est portée à une température comprise. entre 150°C et 400°C environ, de préférence entre 150°C et 300°C environ, pour le traitement d'oxydation.

20

- 3. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le gaz dans lequel baigne la bande pour le traitement d'oxydation est l'air.
- 4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le contrôle de l'oxydation à la surface et immédiatement sous la surface de la bande est effectué par contrôle du couple température/temps de telle sorte que la température de la bande d'acier (1) est augmentée lorsque la vitesse de ligne augmente et que le temps de traitement diminue, et inversement.
 - 5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le contrôle de la température est effectué à partir de la puissance d'un moyen de chauffage (8) de la bande en amont du four de galvanisation.



- 6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le contrôle de la durée du traitement d'oxydation est effectué par modification de la longueur de bande (1) entre la sortie d'un moyen de chauffage (8) situé en amont du four et l'entrée du four de galvanisation (3).
- 7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la modification de la longueur de la longueur de bande entre la sortie du moyen de chauffage (8) et l'entrée du four de galvanisation (3) est assurée par déplacement du moyen de chauffage (8) suivant la direction de la bande.

15

20

25

- 8. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la modification de la longueur de bande entre la sortie du moyen de chauffage (8) et l'entrée du four de galvanisation (3) est assurée par réglage de la longueur d'au moins un brin vertical ou horizontal de la bande, ou une combinaison des deux.
- 9. Ligne de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une éléments des comportant (1) d'acier une proportion permettant d'améliorer oxydables en propriétés mécaniques de l'acier, selon laquelle la bande chemine dans un four de galvanisation (3) sous une atmosphère réductrice, avec trempé dans un bain de galvanisation (2), caractérisée en ce qu'elle comprend en amont du four de galvanisation un moyen de chauffage (8) de la bande à une température appropriée et une zone pour exposer la bande à un gaz d'oxydation dont la teneur en oxygène est telle que, compte tenu de la température et de la durée de traitement, les éléments d'addition oxydables de la bande d'acier soient oxydés à l'intérieur de cette bande avant qu'ils n'aient pu migrer vers la surface pour y former une couche d'oxyde.
- 10. Ligne de galvanisation selon la revendication 9, caractérisée en ce que le moyen de chauffage (8) est constitué par un four à induction qui constitue également la zone pour exposer la bande à un gaz d'oxydation.
- 35 11. Ligne de galvanisation selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce que la zone de chauffage (8) est reliée de

façon étanche à l'entrée du four (3) par une enceinte (13) dans laquelle la concentration en oxygène peut être contrôlée et ajustée au traitement à obtenir.

- 12. Ligne de galvanisation selon la revendication 10, caractérisée en ce que le four à induction comporte au moins une bobine inductrice qui peut être rapprochée ou éloignée du four de galvanisation pour moduler la cinétique d'échauffement produite.
- 13. Ligne de galvanisation selon la revendication 9, 10 caractérisée en ce que le moyen de chauffage est constitué par un four à gaz.
 - 14. Ligne de galvanisation selon l'une des revendications 9 à 13, caractérisée en ce que qu'elle comprend un moyen de contrôle (7) propre à agir sur le moyen de chauffage (8) pour maintenir la bande à une température déterminée à la sortie du moyen de chauffage, en réponse à des informations fournies par des capteurs (4,5,6).






Fig. 3




Fig. 4






Fig. 5







BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1./.1.

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

phone : 33 (1) 53 04	53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire
os références p	our ce dossier (facultatif)	AA 60 881
	REMENT NATIONAL	0202028
TRE DE L'INVE	NTION (200 caractères ou esp	E DE BANDES AVANT GALVANISATION EN CONTINU ET LIGNE DE
E(S) DEMANDI	EUR(S) :	
STEIN HEUR	TEY	
	EN TANT QU'INVENTEUR	(s):
1 Nom		François
Prénoms		17, Rue du Parc
Adresse	Rue	[9 ₁ 1 ₁ 5 ₁ 4 ₁ 0] MENNECY
O sitté disa	Code postal et ville partenance (facultatif)	(9 1 3 4 0 MENNECY
	partenance (jacamany)	
2 Nom Prénoms		
Adresse	Rue Code postal et ville	
Société d'a	ppartenance (facultatif)	
3' Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'a	ppartenance (facultatif)	plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pa
	s de trois inventeurs, utilisez SIGNATURE(S)	plusicul s formulaires, meidest en mes